


# 水準點點位說明圖

點名	捷運劍潭站	標石號碼	內部 2109	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2775030.000		橫坐標：302942.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
095年09月	5.88495	水利署	NB7836	2.61758	
096年10月	5.88352	水利署	NB7836	2.61758	
099年10月	5.88405	水利署	NB7836	2.61758	
101年10月	5.86781	水利署	NB7836	2.61758	
103年10月	5.87203	水利署	NB7836	2.61758	
105年10月	5.87413	水利署	NB7836	2.61758	
107年09月	5.87047	水利署	NB7836	2.61758	
109年09月	5.87501	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	花圃角	
	方位	45 度	距 8.60 公尺
2	說明	花圃角	
	方位	185 度	距 2.00 公尺
3	說明	花圃角	
	方位	285 度	距 4.20 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台北市士林區捷運劍潭站停車場內花園中。