


水準點點位說明圖

點 名	虎尾國小監測井	標石號碼	虎尾國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2623608.000		橫坐標：192041.000		
埋設日期	民國 95 年 03 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	26.19188	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	26.16653	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	26.14375	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	26.12469	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	26.09163	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	26.07725	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	26.07166	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	26.05184	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明		距	
	方位			
2	說明		距	
	方位			
3	說明		距	
	方位			

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣虎尾鎮虎尾國小(明正路 88 號)內，籃球場旁之空地監測井上