

水準點點位說明圖

點 名	客厝國小	標石號碼	客厝國小水位井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2613841.000		橫坐標：182072.000		
埋設日期	民國 103 年 04 月		埋設單位	工研院	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	11.43146	水利署	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	11.39148	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	11.34902	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	11.31739	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	11.29077	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	11.24492	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	11.20925	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	11.17141	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	屋角	
	方位	40 度	距 2.00 公尺
2	說明	水位井	
	方位	250 度	距 0.6 公尺
3	說明	水位井	
	方位	300 度	距 1.0 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣元長鄉客厝國小(元長鄉 11 號)內，水位井前平台。