

水準點點位說明圖

點 名	豐榮國小	標石號碼	豐榮國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2632019.000		橫坐標：179785.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	9.07313	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	9.05368	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	9.04797	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	9.03149	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	9.00432	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	9.00228	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	8.99639	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	8.98644	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	水井角	
	方位	15 度	距 4.60 公尺
2	說明	水井角	
	方位	165 度	距 4.0 公尺
3	說明	水溝邊	
	方位	260 度	距 2.6 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣崙背鄉豐榮國小(豐榮村 21 號)內，球場與水溝間