


水準點點位說明圖

點名	溪州溪墘厝(3)	標石號碼	SJ003	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2638286.000		橫坐標：197030.000		
埋設日期	民國 108 年 03 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
108 年 05 月	29.94961	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	29.92111	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	29.88488	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	29.85838	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	29.82382	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	花圃角	
	方位	90 度	距 0.20 公尺
2	說明	花圃角	
	方位	250 度	距 8.30 公尺
3	說明	電力桿	
	方位	340 度	距 12.70 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣溪州鄉南州國小(公園路 95 號)往西沿縣道 152(溪林路)約 1.5 公里，呂厝路路口花圃旁。