

水準點點位說明圖

點 名	同安寮	標石號碼	水利彰 23-2	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2658904.000		橫坐標：192712.000		
埋設日期	民國 110 年 03 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
110 年 05 月	7.04764	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	7.04805	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	7.04342	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	屋角	方位	20 度	距	10.90 公尺
	說明	號誌燈	方位	80 度	距	4.70 公尺
3	說明	招牌	方位	220 度	距	12.00 公尺



點位說明：點位於彰化縣福興鄉縣道 135 線(員路路一段)與南環路路口，西側中央分隔島上。