


水準點點位說明圖

點名	中興水位站	標石號碼	ILZXBM	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2731846.000		橫坐標：328105.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
101年08月	5.64434	水利署	0566S	7.19032	
103年07月	5.61739	水利署	0566S	7.19032	
107年07月	5.58644	水利署	0566S	7.19032	
年月					
年月					
年月					
年月					
年月					

點位略圖(1/25000) 圖名：圖號：



點位詳圖



1	說明	觀測井			
	方位	35度	距離	3.5公尺	
2	說明	觀測井			
	方位	140度	距離	3.8公尺	
3	說明	觀測井			
	方位	200度	距離	3.2公尺	

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於中興國小西南側角落圍牆旁。