


# 水準點點位說明圖

|            |                 |      |                |         |    |
|------------|-----------------|------|----------------|---------|----|
| 點名         | 五結水位站           | 標石號碼 | ILWJBM         | 標石種類    | 石椿 |
| TWD97 坐標   | 縱坐標：2731473.000 |      | 橫坐標：330895.000 |         |    |
| 埋設日期       | 民國 89 年 4 月     |      | 埋設單位           | 水利署     |    |
| 檢測日期       | 檢測高程            | 檢測單位 | 引用基點           | 基點高程    | 備註 |
| 101 年 08 月 | 3.27148         | 水利署  | 0566S          | 7.19032 |    |
| 103 年 07 月 | 3.24743         | 水利署  | 0566S          | 7.19032 |    |
| 107 年 07 月 | 3.22067         | 水利署  | 0566S          | 7.19032 |    |
| 年 月        |                 |      |                |         |    |
| 年 月        |                 |      |                |         |    |
| 年 月        |                 |      |                |         |    |
| 年 月        |                 |      |                |         |    |
| 年 月        |                 |      |                |         |    |

點位略圖(1/25000) 圖名：圖號：



點位詳圖



|   |    |       |    |        |
|---|----|-------|----|--------|
| 1 | 說明 | 觀測井   |    |        |
|   | 方位 | 100 度 | 距離 | 4.9 公尺 |
| 2 | 說明 | 觀測井   |    |        |
|   | 方位 | 140 度 | 距離 | 5.1 公尺 |
| 3 | 說明 | 觀測井   |    |        |
|   | 方位 | 350 度 | 距離 | 4.4 公尺 |

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於五結國小東北側，籃球場旁。